



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA. TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

PROT. n° P459/4135 sott. 5

Roma, 29 APR. 2008



-Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Lombardia
20123 - MILANO
(Rif. nota prot. n° 5994/VII-2/1 - quesito n° 654 del 31/3/08)


e, p.c.:

-Al Comando Provinciale VV.F.
22100 - COMO
(Rif. nota prot. n° 3724 del 25/2/2008)

OGGETTO: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n° P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale VV.F. di Como di pari oggetto, si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai chiarimenti forniti con la lettera circolare n° P157/4135 del 5 febbraio 2008.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(GAMBARDELLA)



COPIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. N. 5084

Allegati

5/11 2/11

Quesito n° 654

(da citare sempre nella corrispondenza)

31 MAR. 2008

MILANO,
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Telefono: 02 854646.1 - (r.a.)
Telefax: 02 8057164 (uffici), 02 8692840 (sala operativa)

Al **Ministero dell'Interno**
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Dir. Centr. Prev. e Sic. Tecn.
Area Prevenzione Incendi
ROMA

e, p.c. Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
Como
(rif. prot. n.3724 del 25/02/2008)

Oggetto: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como volto a chiarire le modalità di realizzazione del montalettighe antincendio alla luce del DM 15/09/2005 e dei chiarimenti di cui alla lettera circolare in oggetto indicata.

Secondo l'interpretazione di questo ufficio le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:

- realizzazione dell'area dedicata di almeno 5 mq all'uscita dell'ascensore (subito a valle della porta di piano);
- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell'area dedicata qualora quest'ultima non sia aperta, esterna all'edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all'area dedicata.

Pertanto, nella rappresentazione grafica riportata a titolo di esempio dal Comando, si ritiene che la posizione del filtro a prova di fumo e dell'area dedicata debbano risultare invertite.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.



Il Direttore Regionale

Dott. Ing. Dario d'Ambrosio

[Handwritten signature]


EP/rg
[Handwritten initials]



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COMO
"in periculo fidem tollo meam"

Como, 25 FEB. 2008

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 031/33133362
Prot. n. 3424/08



Al Ministero dell'interno
Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
00100 Roma

tramite: Direzione Regionale
Vigili del Fuoco per la Lombardia
Via Ansperto n. 4
20100 Milano

Oggetto: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

In riferimento alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008 inerente quanto in oggetto specificato, si comunica che, a parere di quest'Ufficio, i chiarimenti pervenuti non sembrano pienamente in linea con il disposto del decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2005.

Si rileva in proposito che la normativa dispone che i vani destinati ad ascensori e montalettighe antincendio devono possedere i requisiti di cui al punto 7 in aggiunta, e non in sostituzione, a quelli previsti dal punto 3.3 del decreto inerenti il requisito di vano a prova di fumo.

In particolare, il punto 7 stabilisce che "Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure..." mentre il punto 3.3 prevede che "Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo..."

E' indubbio, pertanto, che il vano dell'ascensore o del montalettighe antincendio debba essere un vano a prova di fumo e, come tale, deve essere dotato di filtro a prova di fumo in corrispondenza dello sbarco ad ogni piano. Tale soluzione è stata peraltro confermata anche da codesto Ministero con la nota n. P485/4135 del 18 maggio 2006 a seguito di un quesito formulato da questo Comando, in merito alla circostanza che la normativa preveda per il vano a prova di fumo, erroneamente, la realizzazione del filtro a prova di fumo addirittura in corrispondenza di tutte e quattro le pareti del vano corsa e che, in quell'occasione, la realizzazione del filtro a prova di fumo solo in corrispondenza dello sbarco ai piani è stata ritenuta, da codesto Ministero, sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

PROT. n° P485/4135 sott. 5

Roma, 18 MAG. 2006

-Al Comando Provinciale VV.F.
22100 - COMO
(Rif. nota prot. n° 4440-856/06 del 28/3/2006)

e, p.c.:



-Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Lombardia
20123 - MILANO

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio. Quesito.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F..

IL DIRETTORE CENTRALE

(Barzi)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	
41504	26 MAG. 2006
CAT. VII	CLAS. 2/1

AC/rm



Ministero dell'interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COMO

"in periculo fidem tollo meam"

Como, 28 MAR. 2006

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 031/33133362

Prot. n. 4440-856/06
Fasc. n. cart. quesiti

Al Ministero dell'Interno
"Dipartimento del Soccorso Pubblico
e Della Difesa Civile"
Direzione Centrale per la Prevenzione
E Sicurezza Tecnica
100 Roma

Alla Direzione Regionale
V.V.F. Per La Lombardia
Via Ansperto n.4
20123 Milano

Oggetto: Decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio. Quesito.

L'ing. Giampiero Ajani di Como ha formulato a quest'Ufficio un quesito sulle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria.

L'art. 3.3 del decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005 stabilisce infatti che le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo.

In particolare dalla lettura letterale dell'articolo sembra che la norma prescriva la presenza del filtro non solo in corrispondenza delle aperture del vano corsa (ivi comprese le porte di piano ...) ma anche perimetralmente alle quattro pareti del vano corsa, in quanto l'articolo 3.3 prevede che le pareti del vano di corsa siano separate dal resto dell'edificio mediante filtro a prova di fumo.

Il Comando scrivente ritiene che l'obiettivo di sicurezza della norma sia raggiunto dotando di filtro a prova di fumo solamente le aperture realizzate in corrispondenza del vano corsa comprese, oltre alle porte di piano, anche le porte di ispezione.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott. Ing. Claudio Giacalone

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)

4928	03 APR 2006
CAT. U.II	CLAS. 2/A

